



LEGENDA		
TECTO	PAVIMENTO	PAREDE
<b>DANO 1 - Degradação estrutural</b>		
DANO 1.1 - Fissuração		
DANO 1.2 - Abertura de Juntas		
DANO 1.3 - Fracturação de elemento de cantaria		
DANO 1.4 - Desvio para fora-do-plano		
DANO 1.5 - Esmagamento por compressão		
DANO 1.6 - Corrosão de armaduras		
<b>DANO 2 - Deficiente rede de drenagem</b>		
<b>DANO 3 - Degradação Material</b>		
DANO 3.1 - Deformação de tetos		
DANO 3.2 - Presença de vegetação		
DANO 3.3 - Presença de Humidade		
DANO 3.4 - Degradação Generalizada		

Mapa de Danos executado em janeiro de 2014 pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pelo Instituto da Construção



Levantamento Arquitetónico do Mosteiro de São Salvador de Travanca, Amarante

Data:

Mapa de Danos do piso 1

Escala:

1 / 100

Desenho nº

08